

Ved montering af
BayStar på 40/50 hk. motorer
er det nødvendigt at ændre
bracket på motoren

